



TOYOTA

BO-00230T-TME

Версия 1

10 апр. 2020

Бюллетень технического обслуживания

Тема:

Посторонний шум от педали акселератора в сборе (вибрационный шум)

Область применения:

Все рынки

Модели – Коды моделей:

RAV4 - AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54 ;

Кузов

Введение

Временное особое примечание: на период пандемии Covid-19 доступность деталей будет зависеть от политики выполнения заказов PSCG, в связи с этим необходимо соблюдать рекомендации PSCG.

В данном сервисном бюллетене содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Данная мера относится только к устранению неисправностей в процессе эксплуатации.

Описание проблемы

Некоторые клиенты могут жаловаться на то, что при отпускании педали акселератора от нее слышен посторонний шум.

Причиной этого шума является вибрация пружины.

Производственное изменение

Производственное изменение отсутствует. Внесены следующие изменения в производство запчастей: уменьшен люфт.

Информация о деталях

Предыдущий номер детали	Новый номер детали	Наименование детали	Количество
78110-33140	78110-33141	ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ	1

Порядок выполнения ремонта

ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ

Гарантийная информация

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
RAV4	552011	ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ	0,4	78110	9B	43

Примечания

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев ССР (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.