

	Бюллетень технического обслуживания	
BO-00440T-TME Версия 1 17 сент. 2020	Тема: Панель полки багажника сломалась, боковая облицовка полки багажного отделения деформировалась в результате загрузки багажного отделения Область применения: Все рынки Модели – Коды моделей: RAV4 - AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54 ;	Кузов

Введение

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанного ниже VIN.

Описание проблемы

Некоторые клиенты могут жаловаться на то, что после загрузки тяжелых грузов в багажник *пол в нем провалился и панель полки багажного отделения сломалась*

Производственное изменение

Внесены следующие изменения:

- Установите усиление (новые детали) для поддержки панели полки багажного отделения

Информация о производственных изменениях

Модель	Дата внедрения
RAV4	15/05/2020

Информация о деталях

Предыдущий номер детали	Новый номер детали	Наименование детали	Количество
64730-42**0-C0	64730-42**1-C0	БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ, ПРАВАЯ	1
64740-42**0-C0	64740-42**1-C0	БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ, ЛЕВАЯ	1

Порядок выполнения ремонта

Замените БОКОВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ (только деформированную) в соответствии с указаниями в руководстве по ремонту.

Гарантийная информация

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
RAV4	743401	Облицовочная панель задней боковой части кузова в сборе (одна сторона)	0,6	64730-42**0-C0 64740-42**0-C0	94	13

Примечания

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.