

 TOYOTA	Бюллетень технического обслуживания	
CP-00164T-TME Версия 2 26 нояб. 2019	Тема: RAV4 - Шум электродвигателя вентилятора аккумуляторной батареи гибридной системы Область применения: Все рынки Модели – Коды моделей: RAV4 - АХАН52, АХАН54 ;	Шасси - трансмиссия

Содержание исправленного варианта

Этот бюллетень заменяет бюллетень по ремкомплекту.

Содержание документа:

- Новая информация о производственных изменениях, информация о деталях, информация о процедуре ремонта и гарантии.

Введение

В данном сервисном бюллетене содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже VIN.

Описание проблемы

Некоторые клиенты могут жаловаться на шум при включении электродвигателя вентилятора гибридного аккумулятора, установленного под задним пассажирским сиденьем.

Производственное изменение

Вентилятор аккумуляторной батареи гибридной системы изменен для предотвращения шума.

Информация о производственных изменениях

Модель	Код модели	Тип двигателя	Производственные изменения касаются указанных VIN	Номер двигателя	Дата внедрения
RAV4	АХАН52	A25AFXS	JTMDW3FVX0J025017	5263047	08-2019
	АХАН54				

Информация о деталях

Предыдущий номер детали	Новый номер детали	Наименование детали	Количество
G9230-33050	Без изменений	Вентилятор системы охлаждения аккумуляторной батареи в сборе	1

Процедура ремонта

Замените вентилятор системы охлаждения аккумуляторной батареи гибридной системы на измененную деталь в соответствии с руководством по ремонту.

Снятие - СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Установка - Выполните процедуру снятия в обратной последовательности

Гарантийная информация

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код модели	Код операции	Операция	Время	OFF	T1	T2
RAV4	AXAH52	890301	Вентилятор в сборе (для моделей с гибридной системой)	0,6	G9230-33050	91	40
	AXAH54						

Примечания
Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев ССР (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.